

## **Réponse du Transporteur à l'engagement 7**

(Demandé par AQCIE-CIFQ)



**Engagement 7**

(Demandé par Me Pierre Pelletier pour l'AQCIE-CIFQ, 2016-11-21, notes sténo., volume 3, page 142)

Référence : Réponse de l'AQCIE-CIFQ à la DDR de la Régie (pièce C-AQCIE-CIFQ-0017) et HQT-15, Document 2.2.1

Fournir le nombre de disjoncteurs SF<sub>6</sub> qui ont dû être remplacés au début des années 2000.

**Réponse**

**Depuis l'introduction sur le réseau de transport des disjoncteurs isolés au SF<sub>6</sub>, le Transporteur a constaté des problèmes de jeunesse sur plusieurs modèles, qui ont été résolus par des réparations de 1995 à 2006.**

**Cinquante-six (56) disjoncteurs isolés au SF<sub>6</sub> ont été remplacés en 2008 et 2009 en raison de problèmes de conception et de fabrication ayant causé des bris et ayant fait l'objet de programmes de rappel.**