大成 DENTONS

Pierre D. Grenier

pierre.grenier@dentons.com
D +1 514 878 8856

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
1, Place Ville Marie, bureau 3900
Montréal (Québec) H3B 4M7

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
dentons.com

SYSTÈME DE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE ET MESSAGER

Le 23 juillet 2018

No de dossier : 540603-19

Me Véronique Dubois
Secrétaire
RÉGIE DE L'ÉNERGIE
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2

Objet :

- **Demande du Transporteur et du Distributeur relative au remplacement des systèmes de conduite des réseaux de transport et de distribution d'électricité**

- **Dossier de la Régie : R-4047-2018**

Chère consœur,

La présente vise à vous informer que notre cliente, Rio Tinto Alcan Inc. (« **RTA** »), ne compte pas intervenir au dossier mentionné en titre.

Toutefois, RTA souhaite préciser qu'une attention particulière devrait être portée par la Régie de l'énergie au dossier afin que le changement demandé par le Transporteur et le Distributeur n'apporte pas :

- d'investissement pour les entités visées, telles que RTA, en ce qui a trait aux communications entre Hydro-Québec et lesdites entités visées;

- une lourdeur inutile à l'égard de l'application des normes de fiabilité ou des demandes supplémentaires pour les entités visées.

RTA rappelle que la mise en œuvre du régime de fiabilité québécois a toujours eu comme objectif principal la fiabilité de l'Interconnexion et non les systèmes en place.

Veuillez agréer, chère consœur, nos salutations distinguées.

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

Pierre D. Grenier
PG/ld

p.j.

c.c. Me Yves Fréchette, HYDRO-QUÉBEC, Affaires juridiques

34672159_1|NATDOCS