

**RÉPONSE DU TRANSPORTEUR À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 3
(DEMANDÉ PAR LE GRAME)**

Engagement 3

(demandé par le GRAME le 2007-11-20)

Déterminer si les transformateurs de mesure qui contiennent plus de 50 PPM, des huiles et des BPC sont en fin de vie utile.

R3 : Le Transporteur rappelle, tel qu'il l'a indiqué à la pièce HQT-4, Document 6, en réponse à la question 1.21 du GRAME, que les transformateurs de mesure sont des équipements scellés et que les fabricants ne recommandent pas la prise d'échantillons d'huile pour des raisons de fiabilité. Le Transporteur n'est pas par conséquent en mesure de déterminer si les transformateurs en fin de vie utile contiennent des huiles à 50 ppm et plus de BPC.

Le Transporteur souligne par ailleurs que selon le scénario proposé dans la cadre de la stratégie de gestion de la pérennité, les transformateurs de mesure en fin de vie utile font l'objet d'une gestion en boucle fermée, c'est-à dire que des interventions sont planifiées avant la défaillance de ces équipements. Le Transporteur rappelle de plus, tel qu'il l'a mentionné à la pièce HQT-4, Document 6, en réponse aux questions 1.20 et 1.12 du GRAME, que les transformateurs de mesure comme tous les autres équipements du Transporteur font l'objet d'inspections et que lorsqu'un problème est détecté, des actions de maintenance sont effectuées afin de remédier au problème détecté.