RÉPONSES DU COORDONNATEUR DE LA FIABILITÉ À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (« RÉGIE »)

Original : 2015-10-14 HQCMÉ-3, Document 1
Page 1 de 4



TransÉnergie

Coordonnateur de la fiabilité

Demande R-3936-2015

1 2 3 4	Н	YDRO-QUÉBEC DA QUÉBEC RELATIVE	EIGNEMENTS N° 1 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) A NS SES FONCTIONS DE COORDONNATEUR DE LA FIABILITÉ AU E À LA DEMANDE DE RETRAIT DES FONCTIONS PSE ET IA DU DES ENTITÉS VISÉES PAR LES NORMES DE FIABILITÉ		
5	1.	Référence :	Pièce B-0010, p. 5.		
6	Préa	mbule :			
7 8 9	le re	trait des fonction	rdonnateur cite un extrait de la décision de la FERC en lien avec s IA et PSE. Dans cet extrait, la FERC supporte la nécessité tion avec la NAESB :		
0 1 2	"han	ed off" of commer	that NERC must coordinate with NAESB to ensure a proper cial-related provisions, and address this in more detail later in bas de pages omises]		
3	Dem	Demande:			
4 5 6	1.1		rer sur les besoins, aux fins de fiabilité, de coordination avec ulevés par la FERC eu égard aux PSE et aux IA dans son Québec.		
7 8 9 0 1	R1.1 Les besoins de coordination avec le NAESB soulevés par la FERC son liés au retrait de la fonction de responsable de l'approvisionnemen (LSE). En effet, tel qu'il appert de l'ordonnance de la FERC du 19 mars 2015 ¹ :				
2		Commission Det	<u>'ermination</u>		
3 4 5 6 7		elimination o compliance commercial	mmission has two further concerns regarding the proposed of the load-serving entity function. First, NERC should address in the filing its coordination with NAESB to ensure the timely transfer of -related practices affected by the proposed elimination of the load-ty function []		

¹ 150 F.E.R.C. ¶ 61,213 (2015) Docket no RR15-4-000

HQCMÉ-3, Document 1 Original : 2015-10-14 Page 3 de 4



TransÉnergie

Coordonnateur de la fiabilité

Demande R-3936-2015

	Dans sa réponse du 17 juillet 2015², la NERC explique que la
2	coordination avec la NAESB est nécessaire pour la norme INT-011-1.1
3	qui vise seulement les responsables de l'approvisionnement (LSE). Il n'y
1	a aucune mention concernant les besoins de coordination avec la
5	NAESB liés au retrait des fonctions IA et PSE.

² North American Electric Reliability Corporation, Docket no RR15-4-001

Original : 2015-10-14

HQCMÉ-3, Document 1 Page 4 de 4