

**Réponses du Coordonnateur de la fiabilité  
à la demande de renseignements no 2  
de la Régie de l'énergie  
(« Régie »)**



1 **DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 2 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) À HYDRO-**  
2 **QUÉBEC DANS SES FONCTIONS DE COORDONNATEUR DE LA FIABILITÉ AU QUÉBEC**  
3 **RELATIVE À LA DEMANDE D'ADOPTION DE NORMES DE FIABILITÉ**

---

4 **Norme INT-011-1**

- 5 **1. Références :** (i) Pièce [B-0018](#), normes INT-004-3, INT-006-4, INT-009-2, INT-  
6 010-2 et INT-011-1, p. 1;  
7  
8 (ii) Pièce [B-0039](#), p. 2, par. 5.1  
9

10  
11 **Préambule :**

12 (i) « *Les normes INT-001-3, INT-003-3, INT-004-2, INT-005-3, INT-006-3, INT-*  
13 *007-1,*  
14 *INT-008-3, INT-009-1 et INT-010-1 [les Neuf Normes] actuellement*  
15 *déposées pour adoption à la Régie de l'énergie ont fait l'objet d'un projet*  
16 *de révision par la NERC qui visait à clarifier le rôle de certaines*  
17 *fonctions visées et à éliminer la redondance entre certaines exigences.*  
18 *La révision a donné lieu au retrait et au regroupement de certaines*  
19 *exigences. Au final, les neuf normes initiales ont été retirées et remplacées*  
20 *par les cinq nouvelles normes suivantes :*

- 21  
22 • *INT-004-3*  
23 • *INT-006-4*  
24 • *INT-009-2*  
25 • *INT-010-2*  
26 • *INT-011-1* » [nous ajoutons]  
27

28 (ii) « *En raison de l'évolution des dossiers en cours devant la Régie*  
29 *relatifs aux normes de fiabilité, le Coordonnateur de la fiabilité*  
30 *considère qu'il n'est plus opportun d'adopter les six (6) normes*  
31 *suyvantes et amende sa demande afin de les retirer du présent dossier,*  
32 *diminuant ainsi le nombre de normes dont l'adoption est demandée*  
33 *à vingt-sept (27) : FAC-001-1,*  
34 *FAC-002-1, INT-011-1, PRC-006-NPCC-01, PRC-10-0 et PRC-022-1. Les passages de la*  
35 *preuve*  
36 *relatifs à ces normes deviennent conséquemment sans objet*<sup>1</sup>.  
37

1 <sup>1</sup>Ces passages se situent à l'intérieur des pièces suivantes : HQCMÉ-1, Document 1  
2 (sections 2, 3, 4, 5 et 6), HQCMÉ-1, Document 2, HQCMÉ-1, Document 3, HQCMÉ-1,  
3 Document 4, HQCMÉ-2, Document 1 et HQCMÉ-2, Document 2. » [nous soulignons]

#### 4 **Demande :**

5 1.1. Selon la référence (i) la norme INT-011-1 est une des normes qui remplacent les Neufs  
6 normes. Veuillez justifier la demande de retrait au présent dossier de la norme INT-001-1 et  
7 clarifier son statut ailleurs en Amérique du Nord.

#### 8 **R1.1**

9 **L'objet de la norme INT-011-1.1 est de faire en sorte que les transferts au sein d'une**  
10 **même zone d'équilibrage au moyen de service de transport point à point soient**  
11 **communiqués et comptabilisés dans les procédures de gestion des congestions. Tel**  
12 **que précisé à l'applicabilité de cette norme, elle ne vise que la fonction du**  
13 **responsable de l'approvisionnement.**

14 **Le 19 mars 2015, la FERC dans le cadre de d'une ordonnance au dossier no RR15-4-**  
15 **000 indique des préoccupations relatives au retrait de la fonction du responsable de**  
16 **l'approvisionnement demandé par la NERC. Entre autre, le retrait de cette fonction,**  
17 **impliquerait le retrait de la norme INT-011-1.1, puisqu'elle ne vise que cette fonction.<sup>1</sup>**

18 **À la suite d'un dépôt de preuve additionnel par la NERC, la FERC accepte la demande**  
19 **de la NERC en date du 15 octobre 2015 au même dossier<sup>2</sup> et la norme INT-011-1.1**  
20 **devient inactive le même jour aux États-Unis.**

21 **Le coordonnateur appuie cette décision de la FERC et note qu'elle s'inscrit dans une**  
22 **évolution des normes de fiabilité visant une distinction plus claire entre les**  
23 **obligations d'entités relatives à la fiabilité du réseau électrique en Amérique du Nord**  
24 **et leurs responsabilités commerciales.**

25 **Accessoirement, le retrait de cette norme n'a aucun impact sur le remplacement des**  
26 **neuf normes cité par la Régie.**

27 **En conclusion le coordonnateur considère que son retrait de sa demande d'adoption**  
28 **de la norme INT-011-1 déposé dans le cadre du dossier R-3944-2015 est justifié.**  
29  
30

---

1 Ordonnance de la FERC en date du 19 mars 2015, dossier RR15-4-000, page 19, paragraphe 42  
<https://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2015/031915/E-3.pdf>)

2 Voir ordonnance de la FERC, en date du 15 octobre 2015, dossier RR15-4-001, page 1.  
: [http://www.nerc.com/FilingsOrders/us/FERCOrdersRules/Order\\_RBR\\_ROP\\_10152015\\_RR15-4.pdf](http://www.nerc.com/FilingsOrders/us/FERCOrdersRules/Order_RBR_ROP_10152015_RR15-4.pdf)

1 1.2. Veuillez préciser l'impact du retrait au présent dossier de la norme INT-011-1 sur le  
2 remplacement des Neuf normes.

3 **R1.2**

4

5 **Voir la réponse R1.1.**