

## **Réponse du Transporteur à l'engagement 8**

(Demandé par AQCIE-CIFQ)



### **Engagement 8**

(Demandé par Me Pierre Pelletier pour l'AQCIE-CIFQ, 2016-11-21, notes sténo., volume 3, page 146)

Référence : Réponse de l'AQCIE-CIFQ à la DDR de la Régie (pièce C-AQCIE-CIFQ-0017) et HQT-15, Document 2.2.1

Fournir la documentation confirmant que les bris de PK intervenus en 2014, 2015 et 2016 concernaient tous des PK remis à neuf.

### **Réponse**

**Les disjoncteurs de modèle PK visés par les bris avec cause commune, survenus au poste de la Nemiscau en janvier 2014 et au poste de Chibougamau en février 2015, avaient préalablement fait l'objet de remises à neuf. Par contre, le bris de mars 2016 au poste de la Nemiscau ayant généré des zones d'accès limité (« ZAL ») supplémentaires n'avait pas fait l'objet d'une remise à neuf.**