

Réponse du Distributeur à l'engagement n° 8

Engagement n° 8 (demandé par la Régie)

Préciser si des mesures d'atténuation ont été mises en place par le Distributeur à la suite des reports de mise en service du projet Remplacement des systèmes de conduite du réseau (Dossier R-4047-2018).

Réponse à l'engagement n° 8 :

1 Le changement d'approche présenté en réponse à la question 21.1 de la demande de
2 renseignements n° 4 de la Régie à la pièce HQD-8, Document 1.4 ([B-0120](#)) pour
3 assurer la pérennité des systèmes de conduite du réseau du Distributeur a permis le
4 déploiement de multiples livraisons de fonctionnalités par année. Ainsi, bien que le
5 projet s'étale sur plusieurs années, il n'est pas requis de déployer des mesures
6 d'atténuation spécifiques au report de mise en service.