

**ANNEXE A**  
**ÉQUIPEMENTS OU SYSTÈMES MAINTENUS**  
**ET TRAVAUX EFFECTUÉS**



1

**ÉQUIPEMENTS OU SYSTÈMES MAINTENUS**

Usage	Localisation	Interventions
Électricité		Système téléphonique
		Systèmes de sécurité, de contrôle d'accès et de surveillance (caméras)
	Bureaux	Prises électriques installées selon les aménagements
Éclairage		Éclairage extérieur
Éclairage intérieur	Ateliers/Entrepôt	Éclairage extérieur avec ballasts à 347 V
	Garage (stationnement)	Lampes au sodium haute pression avec ballasts à 600 V
	Garage (entretien)	Lampes à halogénures métalliques avec ballasts à 600 V
Ventilation / climatisation		Les systèmes encore fonctionnels sont maintenus, ceux ayant atteint leur durée de vie utile sont remplacés
Toitures		La majorité des bassins de toitures sont conservés
Équipements industriels		Les équipements industriels des occupants sont maintenus.

2

3

**TRAVAUX EFFECTUÉS**

Usage	Localisation	Interventions
Murs extérieurs		Réparations : remplacement de briques / granit et rejointoiement
Fenestration		Fenêtre avec cadrage d'aluminium et vitrage double Versalux bleu 2000 RACx, Rmax Argon x 6mm LoE <sup>2</sup> – 172 #3
Poste d'essence		Le démantèlement de la marquise du poste d'essence et installation d'une nouvelle structure pour recevoir le nouvel éclairage (sodium haute pression) effectués en 2004.

4